

# NÁVOD K POUŽITÍ MINUTKY (E02.3809)

---



1. Vložte jednu baterii velikosti „AA“.
2. Otočte ukazatel na požadovaný odměřovaný čas (1 – 60 minut).
3. Alarm začne znít po dosažení hodnoty „0“.
4. Alarm bude ukončen automaticky po 4 minutách.